

Краткое руководство по настройке NRI G-13 mft.

NRI
A Crane Co. company
D -21614 Buxtehude
Tel. 04161/729 0
G-13.mft
68V03/6-
14000470 - 002
ECV inv.inhibit
410-001
255522 / 102
00034379

| B-0 | | | | B-1 | | | |
|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|
| S1.10=off | | | | S1.10=on | | | |
| Symbol | 01 | 09 | 1 | Symbol | 01 | 09 | 1 |
| RUR1.- | 01 | 09 | 1 | RUR1.- | 01 | 09 | 1 |
| RUR1.-N | 02 | | 1 | RUR1.-N | 02 | | 1 |
| RUR2.- | 03 | 10 | 1 | RUR2.- | 03 | 10 | 1 |
| RUR2.-N | 04 | | 1 | RUR2.-N | 04 | | 1 |
| RUR5.- | 05 | 11 | 1 | RUR5.- | 05 | 11 | 1 |
| RUR5.-N | 06 | | 1 | RUR5.-N | 06 | | 1 |
| RUR10.-NN | 07 | 12 | 1 | RUR10.-NN | 07 | 12 | 1 |
| RUR10.-N1 | 08 | 13 | 14 | RUR10.-N1 | 08 | 13 | 14 |
| TM | 15 | | 1 | TM | 15 | | 1 |
| TM | 16 | | 1 | TM | 16 | | 1 |

03/11 10-27V DC

1-ый столбец

2-ой, 3-ий и 4-ый столбцы

-
-
-



Вы можете сузить этот диапазон простым переключением DIP.



(кстати таким образом полностью решается проблема с приемом 5-ти рублевых монет 1992 года выпуска).



Наши тесты говорят, что вполне достаточно поднять только DIP №8 – это решает все проблемы с приемом неликвидов и почти не сказывается на приеме подлинных.





CIS Sales Manager



NRI || CashCode || Telequip || Money Controls